

Seite: 1 von 5

TEILEGUTACHTEN TGA-Art: 13.1

366-0362-06-WIRD-TG/N10

Hersteller: FONDMETAL S.p.A.

I-24050 Palosco (Bergamo)

Art: Sonderrad 8 J X 19 H2

Typ: R12.980-AB5

Nach § 19 (3) StVZO ist bei Vorliegen eines Teilegutachtens nach Anlage XIX StVZO die Abnahme des Einoder Anbaus unverzüglich durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer für den Kraftfahrzeugverkehr oder durch einen Kraftfahrzeugsachverständigen oder Angestellten einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation durchzuführen und der ordnungsgemäße Ein- oder Anbau bestätigen zu lassen.

Die in den Anlagen aufgeführten Fahrzeugtypen entsprechen auch nach erfolgter Umrüstung den heute gültigen Vorschriften der StVZO. Das vorliegende Teilegutachten verliert seine Gültigkeit, wenn sich durch Umrüstung berührte Bauvorschriften der StVZO ändern oder an den Kraftfahrzeugen Änderungen eintreten, die die Begutachtungspunkte beeinflussen.

0. Hinweise für den Fahrzeughalter

Unverzügliche Durchführung und Bestätigung der Änderungsabnahme:

Durch die vorgenommene Änderung erlischt die Betriebserlaubnis des Fahrzeuges, wenn nicht unverzüglich die gemäß StVZO § 19 Abs. 3 vorgeschriebene Änderungsabnahme durchgeführt und bestätigt wird oder festgelegte Auflagen nicht eingehalten werden!

Nach der Durchführung der technischen Änderung ist das Fahrzeug unter Vorlage des vorliegenden Teilegutachtens unverzüglich einem amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle oder einem Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Durchführung und Bestätigung der vorgeschriebenen Änderungsabnahme vorzuführen.

Einhaltung von Hinweisen und Auflagen:

Die unter III. und IV. aufgeführten Hinweise und Auflagen sind dabei zu beachten.

Mitführen von Dokumenten:

Nach der durchgeführten Abnahme ist der Nachweis mit der Bestätigung über die Änderungsabnahme mit den Fahrzeugpapieren mitzuführen und zuständigen Personen auf Verlangen vorzuzeigen; dies entfällt nach erfolgter Berichtigung der Fahrzeugpapiere.

Berichtigung der Fahrzeugpapiere:

Die Berichtigung der Fahrzeugpapiere durch die zuständige Zulassungsbehörde ist durch den Fahrzeughalter entsprechend der Festlegung in der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu beantragen.

Weitere Festlegungen sind der Bestätigung der ordnungsgemäßen Änderung zu entnehmen.

TUV

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 19 H2 Radtyp: R12.980-AB5 Antragsteller: FONDMETAL S.p.A. Stand: 21.02.2011

Seite: 2 von 5

Weitere Hinweise

Der Verwendungsbereich wurde teilweise aktualisiert. Er Fahrzeuge, an denen die Verwendung des Sonderrades R12.980-AB5 (8Jx19H2) nur an der Vorderachse zulässig ist, wird an der Hinterachse das Sonderrad R12.990-AA5 (9Jx19H2) verwendet.

I. Übersicht

Ausführung	Ausführungsbezeichnung		Loch- kreis	Mitten loch	Ein- preß-	zul. Rad-	zul. Abroll	gültig ab
	Kennzeichnung Rad	Kennzeichnung Zentrierring	(mm) / -zahl	(mm)	tiefe (mm)	last (kg)	umf. (mm)	Fertig. Datum
35D-I541	R12.980-D	Ø54.1-Ø75.0	100/5	54,1	35	635	2075	04//06
35D-I561	R12.980-D	Ø56.1-Ø75.0	100/5	56,1	35	615	2150	04//06
35D-I561	R12.980-D	Ø56.1-Ø75.0	100/5	56,1	35	635	2075	04//06
35D-l571	R12.980-D	Ø57.1-Ø75.0	100/5	57,1	35	635	2075	04//06
35F-I601	R12.980-F	Ø60.1-Ø75.0	108/5	60,1	35	735	2255	04//06
45F-l601	R12.980-F	Ø60.1-Ø75.0	108/5	60,1	45	735	2255	04//06
35F-l634	R12.980-F	Ø63.4-Ø75.0	108/5	63,4	35	725	2285	04//06
35F-l634	R12.980-F	Ø63.4-Ø75.0	108/5	63,4	35	735	2255	04//06
45F-l634	R12.980-F	Ø63.4-Ø75.0	108/5	63,4	45	730	2270	04//06
45F-l634	R12.980-F	Ø63.4-Ø75.0	108/5	63,4	45	735	2255	04//06
35F-l651	R12.980-F	Ø65.1-Ø75.0	108/5	65,1	35	735	2255	04//06
45F-l651	R12.980-F	Ø65.1-Ø75.0	108/5	65,1	45	735	2255	04//06
48FP-670	R12.980-FP	ohne	108/5	67,05	48	735	2255	04//06
35P-I651	R12.980-P	Ø65.1-Ø75.0	110/5	65,1	35	735	2255	04//06
35H-I571	R12.980-H	Ø57.1-Ø75.0	112/5	57,1	35	735	2255	06/09
38H-I571	R12.980-H	Ø57.1-Ø75.0	112/5	57,1	38	735	2255	04//06
42H-I571	R12.980-H	Ø57.1-Ø75.0	112/5	57,1	42	825	2255	04//06
45H-I571	R12.980-H	Ø57.1-Ø75.0	112/5	57,1	45	825	2255	06/09
48H-I571	R12.980-H	Ø57.1-Ø75.0	112/5	57,1	48	735	2255	04//06
35H-I666	R12.980-H	Ø66.6-Ø75.0	112/5	66,6	35	730	2260	06/09
38H-I666	R12.980-H	Ø66.6-Ø75.0	112/5	66,6	38	730	2260	04//06
42H-I666	R12.980-H	Ø66.6-Ø75.0	112/5	66,6	42	825	2255	04//06
45H-I666	R12.980-H	Ø66.6-Ø75.0	112/5	66,6	45	825	2255	06/09
48H-I666	R12.980-H	Ø66.6-Ø75.0	112/5	66,6	48	825	2255	04//06
38L-I601	R12.980-L	Ø60.1-Ø75.0	114,3/5	60,1	38	735	2255	04//06
42L-I601	R12.980-L	Ø60.1-Ø75.0	114,3/5	60,1	42	735	2255	04//06
38L-I641	R12.980-L	Ø64.1-Ø75.0	114,3/5	64,1	38	735	2255	04//06
42L-I641	R12.980-L	Ø64.1-Ø75.0	114,3/5	64,1	42	735	2255	04//06
48L-I641	R12.980-L	Ø64.1-Ø75.0	114,3/5	64,1	48	735	2255	04//06
38L-I661	R12.980-L	Ø66.1-Ø75.0	114,3/5	66,1	38	710	2330	04//06
42L-I661	R12.980-L	Ø66.1-Ø75.0	114,3/5	66,1	42	710	2340	04//06
42L-I661	R12.980-L	Ø66.1-Ø75.0	114,3/5	66,1	42	735	2255	04//06
38L-I671	R12.980-L	Ø67.1-Ø75.0	114,3/5	67,1	38	725	2285	04//06
42L-I671	R12.980-L	Ø67.1-Ø75.0	114,3/5	67,1	42	735	2255	04//06
48L-I671	R12.980-L	Ø67.1-Ø75.0	114,3/5	67,1	48	735	2255	04//06
35NI-725	R12.980-NI	ohne	120/5	72,5	35	735	2255	04//06
42J-716	R12.980-J	ohne	127/5	71,6	42	735	2255	04//06

TUV

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 19 H2 Radtyp: R12.980-AB5 Antragsteller: FONDMETAL S.p.A. Stand: 21.02.2011

Seite: 3 von 5

I.1. Beschreibung der Sonderräder

Hersteller : FONDMETAL S.p.A.

I-24050 Palosco (Bergamo)

Handelsmarke : RADIUS R12

Art der Sonderräder : LM-Sonderräder, einteilig, Mittenbohrung mit einer Kappe abgedeckt

Korrosionsschutz : Mehrschicht-Einbrennlackierung

Masse des Rades : ca. 14,7 kg

I.2. Radanschluß

siehe Anlage

I.3. Kennzeichnung der Sonderräder

An den Sonderrädern wird folgende Kennzeichnung an der Außen- bzw. Innenseite eingegossen bzw. eingeprägt, siehe Beispiel der Radausführung 35F-I601:

: Außenseite : Innenseite

Handelsmarke : -- : RADIUS R12 Radtyp : -- : R12.980-AB5

Radausführung : -- : R12.980-F
Radgröße : -- : 8 J X 19 H2

Einpreßtiefe : -- : ET35

Herstellungsdatum : -- : Fertigungsmonat und -jahr

z.B. 04/.06

Herkunftsmerkmal : -- : MADE IN ITALY

Gießereikennzeichnung : -- : ADVACED AUTOMOTIVE

Japan. Prüfwertzeichen : -- : JWL

Weitere Kennzeichnung : -- : TECHNOLOGIES

Zusätzlich können an der Radinnenseite bzw. -außenseite verschiedene Kontrollzeichen angebracht sein.

I.4. Verwendungsbereich

Die Sonderräder sind für Personenkraftwagen und Geländefahrzeuge vorgesehen.

II. Sonderradprüfung

Ein Festigkeitsnachweis vom TÜV SÜD Automotive mit Nr.: 366-0208-06-MURD-TBG/N1 liegt vor.

III. Anbau- und Verwendungsprüfung:

III.1. Anbauuntersuchung am Fahrzeug:

Wenn die Auflagen und Hinweise in den Anlagen erfüllt sind, haben die Räder ausreichenden Abstand von Brems- und Fahrwerksteilen, und die Freigängigkeit der Reifen ist bei den im Straßenverkehr üblichen Bedingungen gewährleistet.

TUV

Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 19 H2 Radtyp: R12.980-AB5 Antragsteller: FONDMETAL S.p.A. Stand: 21.02.2011

Gtarta. 21.02.2011

Seite: 4 von 5

III.2. Fahrversuche:

Freigaben der Fahrzeughersteller über Felgengröße, Einpreßtiefe und Größen der Bereifung liegen teilweise nicht vor.

Für die Verwendung der Sonderräder wurden Anbau-, Freigängigkeits und Handlingprüfungen durchgeführt. Der Untersuchungsumfang entspricht den Kriterien der Richtlinie für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anhänger (BMV/StV 13/36.25.07-20.01 vom 25.11.1998, VkBI S. 1377), Punkt 4.6.8 Anbauprüfung, und des VdTÜV-Merkblattes Nr. 751 (Begutachtung von baulichen Veränderungen an M- und N-Fahrzeugen unter besonderer Berücksichtigung der Betriebsfestigkeit, Ausgabe 08.2008 Anhang I). Bei den durchgeführten Prüfungen ergaben sich im Vergleich zur serienmäßigen Ausrüstung der Fahrzeuge keine Beanstandungen. Kriterien des Fahrkomforts lagen der Beurteilung nicht zugrunde. Der Kraftstoffverbrauch mit den von der Serie abweichenden Rad/Reifen-Kombinationen wurde nicht gemessen.

III.3. Fahrwerksfestigkeit:

Die Spurverbreiterung wurde gemäß den "Richtlinien für die Prüfung von Sonderrädern für Kfz und ihre Anh. BMV/StV 13/36.25.07-20.01, VkBI S 1377" vom 25.11.1998" geprüft.

IV. Zusammenfassung:

Es wird bescheinigt, dass die im Verwendungsbereich beschriebenen Fahrzeuge nach der Änderung und der durchgeführten und bestätigten Änderungsabnahme unter Beachtung der in diesem Teilgutachten genannnten Hinweise / Auflagen insoweit den Vorschriften der StVZO in der heute gültigen Fassung entsprechen. Der Hersteller (Inhaber des Teilegutachtens) hat den Nachweis (TÜV Managment Service Reg. - Nr 70105983) erbracht, dass er ein Qualitätssicherungssystem gemäß Anlage XIX, Abschnitt 2 StVZO unterhält. Das Teilegutachten umfasst die Blätter 1 - 5 einschließlich der unter V. aufgeführten Anlagen und darf nur im vollen Wortlaut vervielfältigt und weitergegeben werden.

Das Teilegutachten verliert seine Gültigkeit bei technischen Änderungen am Fahrzeugteil, oder wenn vorgenommene Änderungen an dem beschriebenen Fahrzeugtyp die Verwendung des Teiles beeinflussen sowie bei Änderung der gesetzlichen Grundlagen.

V. Unterlagen und Anlagen:

V.1. Verwendungsbereichsanlagen:

Folgende Verwendungsbereiche in den bestehenden Anlagen werden aktualisiert und ggf. um neue Anlagen ergänzt:

Anl	Hersteller	Ausführung	ET	erstellt am	Allg.
age					Hinweise
1	TOYOTA	35D-l541	35	21.02.2011	liegt bei
2	FUJI HEAVY IND.(J), ROVER	35D-l561; 35D-l561	35	21.02.2011	liegt bei
3	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	35D-l571	35	21.02.2011	liegt bei
4	RENAULT	35F-I601	35	21.02.2011	liegt bei
5	RENAULT	45F-I601	45	21.02.2011	liegt bei
6	FORD, JAGUAR, LAND ROVER (GB),	35F-I634; 35F-I634	35	21.02.2011	liegt bei
	VOLVO				
7	FORD, JAGUAR, LAND ROVER (GB),	45F-l634; 45F-l634	45	21.02.2011	liegt bei
	VOLVO				
8	VOLVO	35F-l651	35	21.02.2011	liegt bei
9	VOLVO	45F-l651	45	21.02.2011	liegt bei
10	VOLVO	48FP-670	48	21.02.2011	liegt bei
11	FIAT, OPEL, OPEL / VAUXHALL, SAAB	35P-I651	35	21.02.2011	liegt bei
30	AUDI, QUATTRO GmbH, SEAT, SKODA,	35H-I571	35	21.02.2011	liegt bei
	VOLKSWAGEN				
12	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	38H-I571	38	21.02.2011	liegt bei



Fahrzeugteil: Sonderrad 8 J X 19 H2 Radtyp: R12.980-AB5 Antragsteller: FONDMETAL S.p.A. Stand: 21.02.2011

Gtarta. 21.02.2011

				Se	eite: 5 von 5
14	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	48H-I571	48	21.02.2011	liegt bei
13	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	42H-I571	42	21.02.2011	liegt bei
31	AUDI, SEAT, SKODA, VOLKSWAGEN	45H-I571	45	21.02.2011	liegt bei
32	AUDI, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	35H-I666	35	21.02.2011	liegt bei
15	AUDI, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	38H-I666	38	21.02.2011	liegt bei
16	AUDI, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	42H-I666	42	21.02.2011	liegt bei
33	AUDI, DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	45H-I666	45	21.02.2011	liegt bei
29	DAIMLER (D), MERCEDES-BENZ	48H-I666	48	21.02.2011	liegt bei
17	SUZUKI, TOYOTA	38L-I601	38	21.02.2011	liegt bei
18	SUZUKI, TOYOTA	42L-I601	42	21.02.2011	liegt bei
19	HONDA	38L-I641	38	21.02.2011	liegt bei
20	HONDA	42L-I641	42	21.02.2011	liegt bei
21	HONDA	48L-I641	48	21.02.2011	liegt bei
22	AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN,	38L-I661	38	21.02.2011	liegt bei
	NISSAN EUROPE (F), Nissan				
	International S. A., RENAULT				
23	AUTOMOBILES DACIA S.A., NISSAN,	42L-l661; 42L-l661	42	21.02.2011	liegt bei
	NISSAN EUROPE (F), Nissan				
0.4	International S. A., RENAULT	001 1074	00	04.00.0044	Part bar
24	CHRYSLER (USA), CITROEN, FORD,	38L-I671	38	21.02.2011	liegt bei
	HYUNDAI, HYUNDAI MOTOR (CZ), KIA,				
	KIA MOTORS (SK), MAZDA,				
25	MITSUBISHI, PEUGEOT	42L-I671	42	21.02.2011	licat boi
25	HYUNDAI, HYUNDAI MOTOR (CZ), KIA, KIA MOTORS (SK), MAZDA, MITSUBISHI	42L-10/ 1	42	21.02.2011	liegt bei
26	MAZDA	48L-l671	10	21.02.2011	liogt boi
_		35NI-725	48 35	21.02.2011	liegt bei
_	BMW, BMW AG		1		liegt bei
28	CHRYSLER (USA)	42J-716	42	21.02.2011	liegt bei

V.2. Allgemeine Hinweise:

siehe Anlage: Allgemeine Hinweise

Muu

Abel

Sachverständiger Prüflabor DIN EN ISO/IEC 17025 Wien, 21.02.2011 ENG