

# Teilegutachten 366-0124-06-MURD-TG

**ANLAGE: Technische Unterlagen**  
Hersteller: AD VIMOTION bvba

Radtyp: OXIGIN 01 8520  
Stand: 07.03.2006



Seite: 1 von 1

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Unterlagen mit Änderung</b>	<b>Datum / Änderung / Datum</b>
Festigkeitsgutachten	06-0076-A00-V02	17.02.2006
Radmutter	DC1905Z12	08.11.1995 13.03.2001
Radmutter	313665Z12	08.11.1995 29.01.1998
Radschraube M12x1,5	303047D	25.09.1996 c/02.05.2000
Radschraube M14x1,5	3030374	08.11.1995 b/05.04.2000
Radzeichnung Oxigin 01	vfw 10827	09.02.2005
Zentriersystem	wfv 6467	06.12.2000 1/10.04.2001