

Der Begutachtung zugrunde liegende Unterlagen:

<b>Bezeichnung</b>	<b>Unterlagen mit Änderung</b>	<b>Datum / Änderung / Datum</b>
Nabendeckel	G002-8	20.10.2005
Radbeschreibung	7900/F6-A	04.03.2011
Radmutter M12x1,25	D019-1	16.02.1988 08.04.1999
Radmutter M12x1,5	D025--B	21.04.1997
Radmutter M12x1,5	D025	21.04.1997
Radmutter M12x1,5	D010-1	16.02.1988 08.04.1999
Radmutter M12x1,5	D021	16.02.1988 09.04.1999
Radschraube M12x1,25	V017	28.07.2004
Radschraube M12x1,25	V002	07.05.1983
Radschraube M12x1,5	V010	16.05.1995 22.05.1998
Radschraube M12x1,5	V001	19.01.1982
Radschraube M14x1,25	V018	19.01.2007
Radschraube M14x1,5	V009	29.10.1993
Radzeichnung ET38	2R 321-A4	04.03.2011
Radzeichnung ET40	2R 321-A3	04.03.2011
Radzeichnung ET42	2R 321-A2	04.03.2011
Radzeichnung ET45	2R 321-A1	04.03.2011
Radzeichnung ET48	2R 321-A	04.03.2011
Zentrierringe	A 1 - A 13	27.01.1994